

## 昭和村内通学路の対策箇所一覧表

別添1

### 【南小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道下久屋洪川線	入原橋前後 昭和村大字川額1439付近	道幅が狭く、歩道もない箇所が多い	グリーンベルトの設置及び減速を促すため【対向車注意】を路面に表示 (対策済み)	群馬県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、昭和村建設課、沼田警察署、沼田土木事務所

### 【東小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道沼田赤城線	昭和村系井2316番地付近の十字路(コメリ東側)	交通量が多く、横断歩道までの、見通しが悪い	支障となる木を伐採し見通しを良くする	教育委員会
②	県道沼田赤城線	昭和村系井2284番地付近(天満屋サクランボ園)	交通量が多く、横断歩道が無い	横断歩道設置(対策済み)	警察

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、昭和村建設課、沼田警察署、沼田土木事務所